

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
ILT-2015/58599

Datum 3 september 2015
Betreft onderzoeken naar de explosie uit 2014 bij Shell Moerdijk

Geachte voorzitter,

In het AO Externe Veiligheid van 19 juni 2014 heb ik toegezegd u te zullen informeren over de onderzoeken naar de explosie bij Shell Moerdijk van 3 juni 2014.

Inmiddels zijn de onderzoeken naar de oorzaak van de explosie, van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna: OMWB) en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OVV) afgerond.

Op 14 augustus 2015 heeft de OMWB haar eindoordeel over de interne onderzoeken van het bedrijf kenbaar gemaakt aan Shell Nederland Chemie BV. Uit de brief blijkt dat de OMWB vindt dat Shell de milieu-effecten voldoende inzichtelijk heeft gemaakt en acties heeft geformuleerd om een dergelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.

De milieu-effecten zijn door Shell onderverdeeld naar lucht, water, bodem en vrijgekomen afvalstoffen. De heftige brand heeft geleid tot een vrijwel volledige verbranding, waardoor de brand nauwelijks effect heeft gehad op de luchtkwaliteit in de regio. Er zijn geen grenswaarden voor vluchtige organische stoffen overschreden. Het gereinigde blus- en schoonmaakwater was vergelijkbaar met de kwaliteit van het Hollandsch Diep waarop het geloosd is. De bodem is schoongemaakt en verontreinigde vloeren worden tijdens herbouw gesaneerd. De bij de schoonmaak, opruiming en sloop vrijgekomen afvalstoffen zijn allemaal afgevoerd naar erkende verwerkers. Ook de informatie die het RIVM op 15 juli 2014 op zijn website rapporteerde, wees niet op extra risico voor gezondheid en milieu.

In de brief van de OMWB wordt beschreven dat het incident fysiek werd veroorzaakt doordat een katalysator in de styreenmonomeer-en-propeenoxide (hierna: MSPO) hydrogeneringsunit (waarin een chemisch hardingsproces met waterstof plaatsvindt) te warm werd. Deze vormde de aanleiding voor de explosies in de MSPO2 fabriek.

Shell heeft acties uitgewerkt om de oorzaken van het incident aan te pakken en om in de toekomst een veilige opwarming te waarborgen. De OMWB ziet toe op de uitvoering van de acties. Op die acties vraagt de OMWB aan Shell nog enkele aanscherpingen aan te brengen en vóór 1 oktober 2015 hiervoor een plan van aanpak toe te zenden.

Ook heeft de OMWB voor die datum een plan aanpak van het bedrijf verzocht over hoe de aanbevelingen van de OvV zullen worden opgepakt.

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**

Op 9 juni 2015 heeft de OvV haar rapportage openbaar gemaakt. Ook de OvV wijst de katalysator aan als veroorzaker van de explosie. De OvV stelt daarbij vast dat ethylbenzeen voor het bedrijf op onverwachte wijze met de katalysator kon reageren. De chemische reactie bleef door het bedrijf onopgemerkt zodat deze zich kon ontwikkelen tot een ongecontroleerde reactie (runaway). Hierdoor nam de druk snel toe en explodeerde de reactor, stelt de OvV vast. Volgens de OvV heeft Shell in de interne werkprocessen de risico's hiervan onvoldoende onderkend.

Ons kenmerk
ILT-2015/58599

De OvV doet twee aanbevelingen aan Shell om te komen tot verbeteringen die in het kort op het volgende neerkomen:

- Maak dat alle medewerkers continu alert zijn op de veiligheidsrisico's die volgen uit wijzigingen aan installaties, in processen en in procedures. Op die manier kunnen ook eerdere aannames opnieuw geëvalueerd worden.
- Organiseer dat proceskennis en lessen uit (bijna)-incidenten bekend zijn bij medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van de veiligheidsrisico's. Borg de implementatie van acties die hieruit voortkomen en draag bij aan verspreiding van deze kennis binnen de petrochemische industrie.

Shell heeft kenbaar gemaakt zich te kunnen vinden in beide aanbevelingen en gaat na hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.

De OvV doet geen aanbevelingen aan de toezichthouders. Eén van de deelconclusies is dan ook dat scherper toezicht dit voorval niet had kunnen voorkomen.

Wel stelt de OvV dat toezichthouders scherper kunnen zijn bij het constateren van overtredingen en meer aandacht kunnen besteden aan procesveiligheid tijdens onderhoudsstops en het identificeren van risico's. Dit kan het beeld van de toezichthouder over het bedrijf aanscherpen. Die verscherping kan weer een externe prikkel geven aan het veiligheidsmanagement van het bedrijf. De toezichthouders zullen in het BRZO+ overleg bespreken in hoeverre deze suggestie meegenomen kan worden in de te vernieuwen inspectiemethode.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Wilma J. Mansveld